

**LINA**

HU Szerelési és szerviz útmutató


Mosogató csaptelep






Tap Lina Swivel Spout L

**A**




**B**

Tap Lina Swivel Spout XL




**C**



Tap Lina Pull down single spray





**D** Tap Lina Semipro




**A** Tap Lina Swivel Spout L




**B** Tap Lina Swivel Spout XL



**C** Tap Lina Pull down single spray



**D** Tap Lina Semipro






1




ø35 mm

50 mm max



2



3

A

B


D




Rmax ≥ 50 mm



19 mm  
UK 23 mm



EU








4




A

B



4




C






4

D






**A**





**B**





**D**



[www.franke.com](http://www.franke.com)



### Rendszeres ellenőrzések

- ▶ Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a zuhanytömlőt a következők tekintetében:
  - vízszivárgás
  - korrózió
  - mechanikus sérülés
- ▶ Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.
- ▶ Cserélje ki a szivárgó vagy csöpögő tömlőket.
- ▶ Cserélje ki a rozsdás vagy oxidált felületű tömlőket.
- ▶ Cserélje ki a tömlőket, ha mechanikus sérülés van rajtuk.

### Flexibilis cső cseréje

- ▶ Ne használjon csavarkulcsot vagy egyéb szerszámot a flexibilis cső csapra történő felszereléséhez. Ezeket csak kézzel szerelje fel.



- ▶ Szerelés előtt öblítse át alaposan a tömlőket.


Üzemi adatok	Érték		
Üzemi nyomás (ideális)	3 bar	45 psi	300 kPa
Üzemi nyomás (max.)*	5 bar	70 psi	500 kPa
Üzemi nyomás (min.)*	1 bar	14,5 psi	100 kPa
Víz hőmérséklet (ideális)	60 °C	140 °F	
Víz hőmérséklet (max.)	70 °C	158 °F	

\* Állandó nyomás biztosítása ajánlott.




**A**

Tap Lina Swivel Spout L




**B** Tap Lina Swivel Spout XL






**C** Tap Lina Pull down single spray



**D** Tap Lina Semipro







**GEMMA B&D Kft.**

2040 Budaörs,

Puskás Tivadar út 14.

Tel.: +36 23 769 245

e-mail: [info@gemmabd.hu](mailto:info@gemmabd.hu)

[www.gemmabd.hu](http://www.gemmabd.hu)

A folyamatos termékfejlesztés következtében a műszaki adatok módosítása előzetes értesítés nélkül is történhet. Használati utasításaink nagy erőfeszítéssel és rendkívüli gondossággal készülnek. Ennek ellenére a gyártás, szerkesztés, fordítás és / vagy nyomtatás közben pontatlanságok, hibák keletkezése nem kizárható. Ezekért azonban sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem az eladó felelősséget nem vállal.