



Посібник користувача - Energieeffektivitets / Vadovas - Energijos vartojimo efektyvumo / Manwal ghall-Utent - Effizienzna fl-Energija / Kézi - Energiahatékonyaság / Příručka - Energetická účinnost

Priručka - Energetická účinnost / Manual - Eficientă Energetică / Ręczny - Efektywność energetyczna / Priručnik - Energetska efikasnost / Navodilo - Energetska učinkovitost

Ευχρηστικό - Ενεργειακή Απόδοτικότητα / Manuel - Eneerji Verimliiligi / Наръчник - Энергийна ефективност / Упутство - Енергетска ефикасност / Lámhleabhar Úsáideoir - Éifeachtúlacht Fuinnimh

Table with columns for model types (PF, S, M, AEchood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, F, EEIhood, Qbep, Pbeep, Qmax, Wbeep, WL, Emiddle, Lwa) and rows for various technical specifications (UA, LT, MT, CZ, SK, RO, PL, HR, SL, GR, TR, BG, SR, GA) across different languages.

- ПОРЯДИ ЧИЩЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
1) На початку приготування уваривати вугорку на мінімальній швидкості, щоб контролювати вступ та подвійна заправка
2) Використовуйте підходящу швидкість тиски коли це вкряй необхідно
3) Збільшуйте швидкість витяжки, тиски коли це контролювати вступ велику кількість пари
4) Підтримуйте швидкість фільтрації (ав) витяжки для ефективного фільтрації жиру та запаху.

Table with columns for model types (ENERGIJSKI TAUPRIMO PATARINAI, ENERGIJSKI TAUPRIMO PATARINAI, ENERGIJSKI TAUPRIMO PATARINAI, ENERGIJSKI TAUPRIMO PATARINAI) and rows for various technical specifications (SUĠĠERIMENTI, SUĠĠERIMENTI, SUĠĠERIMENTI, SUĠĠERIMENTI) across different languages.